


# Federleichte Tastersysteme für komplexe Messaufgaben

## ZEISS XXT-Zubehör – Optimierte Tastersysteme für mehr Genauigkeit



**WICHTIGKEIT DES GEWICHTS**  
Viele Messsysteme definieren Grenzen für Gewicht und Länge von Tastersystemen. Das Überschreiten dieser Grenzwerte kann zu einer Fehlfunktion des Messkopfes führen. **Überschreiten Sie daher niemals das zulässige Maximalgewicht.**

Die nebenstehende Tabelle zeigt die zulässigen Bereiche für die ZEISS XXT-Systeme TL 1 bis TL 4.



Jetzt das richtige ZEISS XXT-Zubehör bestellen unter:

[shop.metrology.zeiss.de](https://shop.metrology.zeiss.de)



Seeing beyond